

LS-122TS



EN IMPORTANT: READ BEFORE USE
Please read the following instructions and safety precautions before using the calculator. Keep this sheet on hand for future reference.

DE WICHTIG: VOR GEBRAUCH LESEN
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Rechner verwenden. Bewahren Sie dieses Blatt auf, um später darin nachschlagen zu können.

FR IMPORTANT : À LIRE AVANT UTILISATION
Veuillez lire les instructions et précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser la calculatrice. Gardez ce document à portée de main pour toute référence future.

ES IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR
Lea las siguientes instrucciones y precauciones de seguridad antes de utilizar la calculadora. Tenga esta hoja a mano para consultar en el futuro.

IT IMPORTANTE: LEGGERE PRIMA DELL'UTILIZZO

- Leggere le seguenti istruzioni e precauzioni di sicurezza prima dell'utilizzo della calcolatrice. Usare questo foglio come riferimento futuro.
- Per l'Italia, Etichettatura ambientale: per il corretto riciclo degli imballaggi dei nostri prodotti e articoli, visita il sito https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/packaging

NL BELANGRIJK: LEES DIT VOOR GEBRUIK
Lees de volgende instructies en veiligheidsmaatregelen voordat u de rekenmachine gaat gebruiken. Bewaar de brochure om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

DA VIGTIGT: LÆS DETTE INDEN BRUG
Læs følgende vejledning og sikkerhedsforanstaltninger inden brug af regnemaskinen. Behold dette ark til fremtidig brug.

FI TÄRKEÄÄ: LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue seuraavat ohjeet ja varoitukset ennen laskimen käyttämistä. Pidä ohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.

SV VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING
Läs följande instruktioner och säkerhetsföreskrifter innan du använder kalkylatorn. Behåll detta blad för framtida referens.

PT IMPORTANTE: LEIA ANTES DE UTILIZAR
Antes de utilizar a calculadora, leia as instruções e precauções de segurança abaixo. Conserve esta folha para consulta futura.

EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση της αριθμομηχανής. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για μελλοντική χρήση.

RU ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Прежде чем использовать калькулятор, прочитайте следующие указания и правила техники безопасности. Держите эту листовку под рукой, чтобы обращаться к ней в будущем для справки.

UK УВАГА! ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

POWER SUPPLY
This calculator comes with a dual power source, solar cell and alkaline battery. The duration of the battery depends on individual usage. **(Note:** Do not attempt to change the battery. Please have a Canon Service Center technician to change the battery.)

⚠ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the **[ON/C]** key and re-start your calculation from the beginning. After resetting, be sure to set the tax rate and currency rate again.

OVERFLOW FUNCTIONS
In the following cases, error message (E) will be shown on the display. The keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press **[ON/C]** to clear the overflow. The overflow occurs when:
1) The result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
2) Dividing by "0".

SPECIFICATIONS
Power Source : Solar cell and alkaline battery (LR44 x 1)
Automatic power-off function: approx. 7 minutes
Operating Temperature : 0°C to 40°C
Dimension : 149mm (L) x 106mm (W) x 24mm (H)
Weight : 113 g
(All specifications are subject to change without notice)

STROMVERSORGUNG
Dieser Taschenrechner wird mit einer dualen Stromversorgung geliefert. Die Lebensdauer der Alkaline-Batterie ist abhängig von der Nutzung des Rechners. **(Hinweis:** Versuchen sie nicht, die Batterien selbst zu wechseln. Lassen Sie sie in einem Canon Service Center auswechseln.)

⚠ Elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen der Anzeige sowie Änderung oder Verlust der eingegebenen Daten zur Folge haben, wenn dieser Fall eintritt, drücken Sie die Taste **[ON/C]** und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut. Stellen Sie dann den steuersatz und den umrechnungskurs erneut ein.

- Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

ÜBERLAUFUNKTION
In den folgenden Fällen wird auf der Anzeige ein „E“ angezeigt. Die Tasten reagieren nicht mehr, und weitere Eingaben sind nicht möglich. Drücken Sie auf die Taste **[ON/C]**, um die Kapazitätsüberschreitung zu löschen.
1) Das Ergebnis oder der Speicherinhalt umfassen mehr als 12 Stellen links von der Dezimaltrennung.
2) Es wird durch „0“ geteilt.

SPZIFIKATIONEN
Stromversorgung: Solarzelle und Alkaline-Batterie (LR44 x 1)
Automatische Abschaltung: nach ca. 7 Minuten
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Abmessungen: 149 mm (L) x 106 mm (B) x 24 mm (H)
Gewicht: 113 g
(Änderungen ohne vorherige Ankündigung möglich)

ALIMENTATION
Cette calculatrice est dotée d'une double source d'alimentation. L'autonomie de la batterie au alcaline dépend de l'utilisation de l'appareil. **(Remarque :** N'essayez pas de changer la pile. Cette opération doit être effectuée par u centre de service Canon.)

⚠ Les interférences électromagnétiques ou les décharges électrostatiques risquent de provoquer des dysfonctionnements à l'affichage ou d'entraîner la perte ou la modification du contenu de la mémoire. Dans ce cas, appuyez sur la touche **[ON/C]** (marche/efface) et redémarrez votre calculatrice. Lorsque vous allumez, assurez-vous d'entrer de nouveau le taux du calcul de taxe et monnaie.

DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ
Dans les cas suivants, « E » s'affiche à l'écran. Le clavier est verrouillé électroniquement. Vous ne pouvez effectuer aucune opération. Appuyez su **[ON/C]** pour effacer le débordement. Les circonstances suivantes provoquent le dépassement: 1) Le résultat ou le contenu de la mémoire contient plus de 12 chiffres à gauche du point décimal.
2) Il existe une division par « 0 ».

SPECIFICATIONS
Alimentation électrique : Cellule solaire et pile alcaline (LR44 x 1)
Arrêt automatique : environ 7 minutes
Température de fonctionnement : De 0°C à 40°C
Dimensions : 149 mm (L) x 106 mm (l) x 24 mm (H)
Poids : 113 g
(Sujet à changement sans préavis)

INSTRUCTIONS	EN	POKYNY	CS
BEDIENUNGSANLEITUNG	DE	ИНСТРУКЦИИ	BG
INSTRUCTIONS	FR	NAVODILA	SL
INSTRUCCIONES	ES	UPUTE	HR
ISTRUZIONI	IT	INŠTRUKCIE	SK
INSTRUCTIES	NL	TALÍMATLAR	TR
BRUGERVEJLEDNING	DA	НҲҚАУЛАР	KK
OHJEET	FI	ЗНАЇСНОЇСЬСЬ	UA
INSTRUKTIONER	SV	НУСКАМАЛАР	KY
INSTRUÇÕES	PT	ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ	UK
ΟΔΗΓΙΕΣ	EL		
ИНСТРУКЦИЯ	RU		
UTASÍTÁSOK	HU		
INSTRUKCJA OBSŁUGI	PL		
INSTRUCȚIUNI	RO		

Instruction manual website
https://global.canon/calmanual

HU FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL
A számológép használatá előtt olvassa el az alábbi utasításokat, és a biztonsági óvintézkedések ismertetését. A tájékoztató lapot tartsa hozzáférhető helyen a későbbi tájékozódás érdekében.

PL WAŻNE: PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM
Przed skorzystaniem z kalkulatora należy przeczytać poniższe i instrukcje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Należy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

RO IMPORTANT: CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE
Înainte de a utiliza calculatorul, citiți următoarele instrucțiuni și măsuri de siguranță. Păstrați această foaie la îndemână, pentru referințe viitoare.

CS DŮLEŽITĚ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY
Než začnete kalkulačku používat, přečtěte si následující pokyny a bezpečnostní upozornění. Tento dokument uschovejte pro pozdější potřebu.

BG ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Прочетете следните инструкции и предпазни мерки за безопасност, преди да използвате калкулатора. Запазете този лист за бъдещи справки.

SL POMEMBNO: PREBERITE PRED UPORABO
Pred uporabo kalkulatorja preberite naslednja navodila in varnostne ukrepe. Navodila shranite, da si boste z njimi lahko pomagali tudi kasneje.

HR VAŽNO: PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE
Pročitajte sljedeće upute i sigurnosne mjere prije upotrebe kalkulatora. Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.

SK DÔLEŽITÉ: PREČÍTAJTE PRED POUŽÍVANÍM
Pred používaním kalkulačky si prečítajte nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia. Tento hárok si odložte na dostupné miesto, aby ste si ho v budúcnosti mohli znova pozrieť.

TR ÖNEMLİ: KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN
Lütfen hesap makinesini kullanmadan önce aşağıdaki talimatları ve güvenlik önlemlerini okuyun. Daha sonra başvurmak üzere bu belgeyi saklayın.

KK МАҢЫЗДЫ: ПАЙДАЛАНУДАН БҮРҮН ОҚЫҢЫЗ
Калькуляторды пайдаланудан бұрын төмендегі нұсқауларды және қауіпсіздік шараларын оқыңыз. Бұл парақты келешекте анықтамалық ретінде қолдану үшін сақтаңыз.

HY ԿԱՐԵՎՈՐ ԷՐ ԿԱՐԴԱՅԵՐ ՄԻՆԵՐԷ ԾՈՅՏԱԳՈՐԾԵԼԸ
Կարդացեք հետևյալ հրահանգները և տեղեկացեք անվտանգության միջոցների մասին նախքան հաշվիչն օգտագործելը: Պահեք այս բերթիլը ձերոի տակ հետագայում օգտվելու համար:

KY МААНИЛҮҮ: КОЛДОНУУДАН МУРДА ОКУГУЛА
Калькуляторду колдонуудан мурда төмөнкү нускамаларды жана коопсуздук эскертүүлөрдү окугула. Келечекте окууга бул кагазды сактап койлуга.

UK УВАГА! ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Перш ніж використовувати цей виріб, уважно прочитайте цю інструкцію. Збережіть її для подальшого використання.

UKR УВАГА! ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Esta calculadora se suministra con una fuente de alimentación doble. La duración de la batería de alcalina depende específicamente del uso individual. **(Nota:** no intente cambiar la pila usted mismo. Póngase en contacto con un centro de asistencia de Canon si desea cambiar la pila.)

⚠ Es posible que la pantalla deje de funcionar correctamente o que se pierda o se modifique el contenido de la memoria si se producen interferencias electromagnéticas o descargas electrostáticas. Si esto ocurre, pulse el botón **[ON/C]** y vuelva a iniciar el cálculo desde el principio. Después de reiniciar, asegúrese de introducir nuevamente los valores tasa de impuestos y moneda.

FUNCIÓN DE DESBORDAMIENTO
En los siguientes casos, aparecerá la letra "E" en la pantalla. El teclado está bloqueado de manera electrónica y no se pueden seguir efectuando operaciones. Pulse el botón **[ON/C]** para eliminar el desbordamiento. La función de ebos ocurre cuando:
1) El resultado o el contenido de memoria supera los 12 dígitos a la izquierda del punto decimal.
2) División por "0".

ESPECIFICACIONES
Alimentación eléctrica: Batería solar y alcalina (LR44 x 1)
Apagado automático: aprox. 7 minutos
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Dimensiones: 149mm (L) x 106mm (An.) x 24mm (Al.)
Peso: 113g
(Sujeto a cambios sin previo aviso)

ALIMENTAZIONE
La calcolatrice viene fornita con due fonti di alimentazione. La durata della batteria al alcalina dipende interamente dal tipo di uso. **(Nota:** non tentare di sostituire la batteria personalmente. Rivolgersi a un Centro di assistenza Canon.)

⚠ Le interferenze elettromagnetiche o le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del display oppure la perdita a lalterazioe dei dati i memoria. In questo caso, premere il tasto **[ON/C]** e reimpostare il calcolo dall'inizio. Dopo aver resettato la calcolatrice assicurarsi di impostare nuovamente i valori di cambio valuta e delle tasse.

FUNZIONE DI ECCEDENZA DI CAPACITÀ
In presena di uno dei casi indicati di seguito, il display visualizzerà il messaggio "E". La tastiera verrà bloccata, rendendo così impossibile qualsiasi operazione. Premere il tasto **[ON/C]** per cancellare l'errore di "overflow." L'overflow si verifica quando:
1) Quando o il risultato od il contenuto della memoria superano le 12 cifre a sinistra del punto decimale.
2) Quando si divide per "0".

SPECIFICHE
Alimentazione: Batteria solare e batteria alcalina (LR44 x 1)
Spegnimento automatico: dopo circa 7 minuti
Temperatura operativa: da 0 °C a 40 °C
Dimensioni: 149mm (L) x 106mm (A) x 24mm (P)
Peso: 113g
(soggetto a cambiamento senza alcun avvertimento)

VOEDING
Deze calculator is uitgerust met een tweevoudige voeding. De levensduur van de alkalinebatterij is volledig afhankelijk van de mate van gebruik. **(Opmerking:** probeer de batterij niet zelf te verwisselen. Ga hiervoor naar een Canon-servicecentrum.)

⚠ Elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen veroorzaken op het display of de inhoud van het geheugen wissen of wijzigen. Als dit het geval is, drukt u op de toets **[ON/C]** en voert u de berekening opnieuw uit. Nadat u dit helst gedaan, dient u het belasting en wisselkoers opnieuw in te stellen.

OVERLOOPFUNCTIONIE
In de volgende situaties verschijnt een "E" op het display, is het toetsenbord elektronisch vergrendeld en kunnen geen bewerkingen worden uitgevoerd. Druk op **[ON/C]** om de overloop ongedaan te maken. De overloopfunctie treedt op wanneer:
1) Het resultaat of de geheugeninhoud groter is dan 12 cijfers aan de linkerkant van de decimale punt.
2) Wordt gedeeld door "0".

SPECIFICATIE
Voedingsbron: Zonnecel en alkalinebatterij (LR44 x 1)
Automatische uitschakelfunctie: ca. 7 minuten
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40° C
Afmetingen: 149 mm (L) x 106 mm (B) x 24 mm (H)
Gewicht: 113 g
(Gegevens onderhevig aan wijziging zonder aankondiging vooraf)

CALCULATION EXAMPLS / BERECHNUNGSBEISPIELE /
EJEMPLOS DE CÁLCULS / EJEMPLOS DE CÁLCULO /
ESEMPLI DI CALCOLO / VOORBEELDEN VAN BEREKENINGEN /
EKSEMPLE PÅ BEREGNINGER / LASKUESIMERKKEJÄ /
RÄKNEEXEMPEL / EXEMPLOS DE CÁLCULOS /
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ / ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ /
PÉLDOK SZÁMÍTÁSI MŰVELETEKRE / PRZYKŁADY OBLICZEN /
EXEMPLE DE CALCULE / PŘÍKLADY VÝPOČTŮ /
ПРИМЕРИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЯ / ПРИМЕРИ ИЗРАЧУНОВ /
PRIMJERI IZRAČUNA / PŘÍKLADY VÝPOČTOV /
HESAPLAMA ÖRNEKLERİ / ЕСЕПТЕУ МЫСАЛДАР /
ՀԱՇՎԵԼՆԻ ՕՐՆԵԿՆԵՐ / САНОО МИСАЛДАР /
ПРИКЛАДИ ОБЧИСЛЕНЬ

▼ Mixed	140 22	(127.)
140–35+22=127	2 2 3	(6.)
2x2.3=6	7 99	(– 63.)
–7x89=–63	2 4 3 8 1	(16.2)
(2+4)÷3x8,1=16.2		
▼ Constant		
2÷3=5	2 3	(5.)
4÷3=7	4	(7.)
1–2=–1	1 2	(– 1.)
2–2=0	2	(0.)
2x3=6	2 3	(6.)
2x4=8	4	(8.)
6÷3=2	6 3	(2.)
9÷3=3	9	(3.)
▼ Power, Fraction		
3 ³ =27	3	(27.)
1/2=0.5	2	(0.5)
1/(2x3+4)=0.1	2 3 4	(0.1)
▼ Percentage		
1200+(1200x20%) =1,440	1200 20	(1'440.)
1200–(1200x20%) =960	1200 20	(960.)
▼ Memory	3 4 6 2	(0.) (M 12.) (M 30.) (M –18.) (M 200.) (M 182.) (182.)
3x4= 12	200 (Recall Memory)	
–) 6÷0.2= 30	(Clear Memory)	
–18		
+) 200		
182		
▼ Reciprocal Calculation		
1/7=0.14285714285	7	(0.14285714285)

STRØMFORSYNING
Denne lommeregner leveres med en dobbelt strømforsyning. Alkaline-batteri levetid afhænger helt af, hvordan lommeregneren bruges. **(Bemærk:** Proov ikke at skifte batteriet selv. Få et Canon servicecenter til at skifte batteriet for dig.)

⚠ Elektromagnetiske forstyrrelser og elektrostatiske udladninger kan forårsage, at skærmen ikke fungerer eller at indholdet i hukommelsen går tabt eller ændres. Skulle dette ske, så tryk på **[ON/C]**-knappen (tænd/slet) og start din udregning igen forfra. Husk at indtaste momsprocenten og valuta igen efter nulstilling (Reset).

⚠ Elektromagnetische Störreysrer und elektrostatische udladninger kan forårsage, at skærmen ikke fungerer eller at indholdet i hukommelsen går tabt eller ændres. Skulle dette ske, så tryk på **[ON/C]**-knappen (tænd/slet) og start din udregning igen forfra. Husk at indtaste momsprocenten og valuta igen efter nulstilling (Reset).

OVERLØBSFUNKTION
I følgende tilfælde vil "E" blive vist, tastaturet spærres elektronisk, og der kan ikke udføres nogen indtastninger. Brug **[ON/C]** til at ophæve overløbet. Der indtræffer overløb i følgende tilfælde:
1) Når resultatet eller tallet i hukommelsen har mere end 12cifre til venstre for decimalpunktet.
2) Ved division mod "0".

SPECIFIKATIONER
Energikilde: Solcelle og Alkaline-batteri (LR44 x 1)
Automatisk Sluk: appro 7 minutter
Temperatur: 0°C til 40° C
Mål: 149mm (L) x 106mm (B) x 24mm (H)
Vægt: 113 g
(Ret til ændringer uden varsel forbeholdes)

VIRTALÄHDE
Laskimessa on kaksoitoiminen virtälähde. Alkaliparisto toiminta-aika riippuu täysin yksilöllisestä käytöstä. **(Huomautus:** Älä yritä vaihtaa paristoa itse. Vaihdata paristo Canonin huoltokeskuksessa.)

⚠ Sähkömagneettiset häiriöt tai staattiset sähköpurkaukset voivat aiheuttaa näytön toimintahäiriöitä tai tyhjentää tai muuttaa muistin tallennettuja tietoja. Jos niin tapahtuu, paina **[ON/C]**-näppäintä ja aloita laskutoimitus alusta. Muista asettaa vero ja valuuttakurssi uudestaan nollauksen jälkeen.

YLIUUTOOMINTO
Seuraavissa tapauksissa näyttöön tulee kirjain "E", näppäimistö lukittuu sähköisesti ja laskimen käyttö ei ole mahdollista. Selvitä ylivuoto painamalla **[ON/C]** näppäintä. Ylivuoto tapahtuu kun:
1) Laskun tulos tai muistin sisältö ylittää 12 numeroa desimaali-pilkusta vasemmalle.
2) Jaettaessa "0":lla.

TEKNISET TIEDOT
Virtälähde: Aurinkokenno ja alkaliparisto (LR44 x 1)
Automaattinen virran: approx. 7 minuuttiin
Käyttölämpötila: 0°C - 40° C
Mitat: 149mm (Pit.) x 106mm (Lev.) x 24mm (Kor.)
Paino: 113 g
(Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta)

STRÖMFÖRSÖRJNING
Den här miniräkaren har två strömkällor. Hur alkaliska batteriet varar beror helt och hållet på användningen. **(Obs!** Försök inte byta batteriet själv. Låt en Canon-verkstad byta batteriet åt dig.)

⚠ Elektromagnetisk störmng eller elektrostatisk urladdning kan göra att visningsfönstret inte fungerar som det ska, eller att data som finns i minnet går förlorade eller förändras Om det inträffar trycker du på **[ON/C]** och börjar om med den beräkning du höll på med. Därefter ska du se till att du ställer in skatt och valuta igen.

FELSYMBOL
I följande fall, kommer "E" visas i sifferfönstret och tangentbordet läser sig elektroniskt. Tryck på **[ON/C]** för att nollställa räkaren. Felsymbolen visas när:
1) Resultatet eller innehållet i minnet överstiger 12 siffror till vänster om decimalpunkten.
2) Division genomförs med "0".

SPECIFIKATION
Strömkälla: Solceller och alkaliska batterier (LR44 x 1)
Automatisk strömränslag: ca. 7 minuter
Arbets temperatur: 0°C till 40° C
Storlek: 149mm (Län.) x 106mm (Bre.) x 24mm (Höj.)
Vikt: 113 g
(Dessa värden kan komma att ändras utan att det meddelas)

		123456789012
▼ Tax Calculation Tax rate set Tax rate = 5%	ON CA SET TAX+ 5 SET TAX+	(TAX) 0. (TAX) 5.
Add the tax amount Price \$2000 without tax Selling price with tax? (\$2,100) Tax amount ?=(\$100)	2000 TAX+ TAX+	(2'000.) (TAX+) 2'100. (TAX) 100.
Deduct tax amount Selling price \$3,150 with tax Price without tax? (\$3,000) Tax amount? = (\$150)	3150 TAX- TAX-	(3'150.) (TAX-) 3'000. (TAX) 150.
Recall tax rate	ON CA RECALL TAX-	(TAX) 5.
▼ Business Calculation		
Calculating Cost Selling Price : \$2,000 Profit Margin : 30% Cost =? (\$1,400) Margin Value : \$600	2000 SELL 30 MARGIN MARGIN MARGIN	(SELL) 2'000. (COST) 1'400. (MARGIN) 600.
Calculating Selling Price Cost : \$1,500 Profit Margin : 20% Selling Price =? (\$1,875) Margin Value : \$375	1500 COST 20 MARGIN MARGIN MARGIN	(COST) 1'500. (SELL) 1'875. (MARGIN) 375.
Calculating Profit Margin Cost : \$1,500 Selling Price : \$2,000 Profit Margin =? (25%) Margin Value : \$500	1500 COST 2000 SELL MARGIN MARGIN	(COST) 1'500. (MARGINS) 25. (MARGIN) 500.
▼ Overflow 1) 123456789x78900 =9740740652100 (E)→	123456789 X 78900 = CI C	(E 9.74074065210) (974.074065210)
2) 999999999999 (Add to Memory) 123 (Add to Memory)	999999999999 M+ 123 M+ CI C ON CA	(M 999999999999) (M) 1.000000000012) (M 1.000000000012) (0.)
3) 6÷0=0 (E)	6 ÷ 0 = CI C	(E 0.) (0.)

