

TX-220TS II

CALCULATOR / CALCULATRICE



E-IM-2943

INSTRUCTIONS EN
INSTRUCCIONES ES

Calculation Examples / Ejemplos de cálculo

CALCULATION/CÁLCULO	OPERATION/OPERACIÓN	DISPLAY/PANTALLA
Mixed / Mixto		123456789012
$140-35+22=127$		(0.)
$2 \times 2 \times 3 =$		(127.00)
$-7 \times 9 = -63$		(6.00)
$(2+4) \times 3 = 16.2$		(-63.00)
$2+4 \times 3 \times 8 = 16.2$		(16.20)
Constant / Constante		
$2+3=5$		(5.00)
$4+3=7$		(7.00)
$1-2=-1$		(-1.00)
$2-2=0$		(0.00)
$\frac{2}{2} \times 3 = 6$		(6.00)
$\frac{2}{2} \times 4 = 8$		(8.00)
$\frac{6}{3} \times 2 = 2$		(2.00)
$\frac{9}{3} \times 3 = 3$		(3.00)
Power,Fraction / Poder, Fracción		
$3^4=81$		(81.00)
$1/5=0.2$		(0.20)
$1/(2 \times 3+4)=0.1$		(0.10)
Square Root / Raíz Cuadrada		
$\sqrt{3}=1.73205080756$		(1.73205080756)
Add Mode / Modo Sumar		
$\$14.90 + \$0.35 = \$14.95$		(13.80)
-13.80		(13.80)
Floating Calculation / Cálculo Flotante		
$8 \times 3.7+9=$		(18.8666666666)
18.8666666666		(18.8666666666)
Reciprocal Calculation / Cálculo Recíproco		
$1/7=0.14285714285$		(0.1429)
Percentage Calculation / Cálculo de Porcentaje		
$1200+(1200 \times 20\%)=1,440$		(1'440.00)
$1200-(1200 \times 20\%)=960$		(960.00)

CALCULATION/CÁLCULO	OPERATION/OPERACIÓN	DISPLAY/PANTALLA
Memory Calculation / Cálculo de Memoria		123456789012
$3 \times 4 = 12$		(M 12.00)
$-6 \div 0.2 = 30$		(M 30.00)
-18		(M -18.00)
$+200$		(M 200.00)
182		(M 182.00)
Grand Total Calculation / Cálculo del Gran total		(M 182.00)
$30 \times 40 = 1,200$		(GT 1'200.00)
$50 \times 60 = 3,000$		(GT 3'000.00)
$+25 \times 30 = 750$		(GT 750.00)
$4,950$		(GT 4'950.00)
$+235 \times 35 = 8,225$		(GT 8'225.00)
$13,175$		(GT 13'175.00)
Tax Rate Set / Establecer la tasa de impuesto		(GT 13'175.00)
$\text{Tax Rate} = 5\%$		(TAX% 5.)
Recall Tax Rate / Recordar tasa de impuesto		(TAX% 5.)
Add the Tax Amount / Añadir Total de impuestos		
Price \$2,000 without tax		(TAX+ 2'000.)
Selling price with tax=? (\$2,100)		(TAX+ 2'100.00)
Tax amount=? (\$100)		(TAX 100.00)
Deduct Tax Amount / Deducir Total de impuestos		
Selling price \$3,150 with tax		(TAX- 3'150.)
Price without tax=? (\$3,000)		(TAX- 3'000.00)
Tax amount=? (\$150)		(TAX- 150.00)
Cost-Sell-Margin Calculation / Cálculo de Costos-Ventas-Margen		
Calculating Cost / Calcular el costo		
Selling Price : \$1,500		(COST 1500.)
Profit Margin : 30%		(SELL 1'500.)
Cost = ? (\$1,050)		(COST 1'050.00)
Calculating Selling Price / Calcular el precio de venta		
Cost : \$2,000		(SELL 2'000.)
Profit Margin : 20%		(SELL 2'500.00)
Selling Price = ? (\$2,500)		
Calculating Profit margin / Calcular el porcentaje del margen		
Cost : \$1,500		(COST 1500.)
Selling Price : \$2,000		(SELL 2000.)
Profit Margin = ? (25%)		(MARGIN% 25.00)
Overflow / Derramamiento de Capacidad		
1) 123456789x78900		(9.74074065210)
=9740740652100		(9.74074065210)
(ERROR/ERREUR)		
2) 999999999999 M ₉		(M 999'999'999'999.)
(Add to Memory / Añadir a la Memoria)		(M 1.00000000012)
123 M ₉		(M 1.00000000012)
(Add to Memory / Añadir a la Memoria)		(M 999'999'999'999.)
3) 6 ÷ 0 = 0		(E 0.)
(ERROR/ERREUR)		(E 0.)

IMPORTANT: READ BEFORE USE **ENGLISH**

- When using this product, please read all the operating instructions, warnings and precautions provided by Canon.
- After reading this manual, please keep it for future reference.

POWER SUPPLY

This calculator comes with a dual power source. The duration of a alkaline battery depends entirely on individual usage.
(Note: Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery for you).

! Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, use the tip of a ball point pen (or similar sharp object) to press the [RESET] button on the back of the calculator. After resetting, be sure to set the tax rate again.

DECIMAL POINT SELECTOR SWITCH

- Used for designating the decimal point position (4.20) for calculated results.
- Addition and subtraction functions are performed with an automatic 2-digit decimal. It is convenient for currency calculations.
- All effective numbers up to 12 digits are displayed.

ROUNDING SWITCH

- Used for round-up [\uparrow], round-off [$\frac{5}{4}$], or round-down [\downarrow] to the pre-selected decimal digits in the result.

COST-SELL-MARGIN CALCULATION

Set the switch to "BUSINESS" to perform cost, sell and profit margin calculation.

- Used for calculating the cost, selling price and profit margin amount. Enter the value of any 2 items to obtain the balance value item. (e.g. enter the value of the cost and the selling price to obtain the profit margin.)

TAX CALCULATION

- Store the Tax Rate** – Press **[CA] TAX+** and enter the tax rate figure, then press **TAX+** to store.
- Recall the Tax Rate** – Press **[CA] TAX-** to recall the current tax rate.
- Add Tax Key** – Used for adding the tax amount to the displayed figure.
- Deduct Tax Key** – Used for deducting the tax amount from the displayed figure.

OVERFLOW FUNCTION

In the following cases, when "E" is displayed, the keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press to clear the overflow.

The overflow function occurs when:

- The result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
- Dividing by "0".

SPECIFICATION

Power Source: Solar cell and alkaline battery (LR44 x 1)
 Usable Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Dimension: 145mm (L) x 145.5mm (W) x 30mm (H) / 5-45/64" (L) x 5-47/64" (W) x 1-3/16" (H)

Weight : 166g (5.86 oz)
 (Subject to change without notice)

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR

- Al utilizar este producto, lea todas las instrucciones de uso, advertencias y precauciones establecidas por Canon.
- Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. La duración de una batería de alcalino depende enteramente de uso individual.

(Nota: No trate de cambiar usted mismo las pilas. Acuda a un centro de servicio Canon para que le cambien las pila.)

! Las interferencias eléctricas o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de ue esto se produzca, pulse la tecla [RESET], y reinicie el funcionamiento de su calculadora. Después de reiniciar, asegúrese de introducir nuevamente los valores de cambio e impuestos.

INTERRUPTOR SELECTOR DE PUNTO DECIMAL

- Utilizado para designar la posición del punto decimal para (4.20) los resultados calculados.
- Las adiciones y substracciones son realizadas con dos dígitos decimales automáticamente. Es conveniente para cálculos monetarios.
- Todos los números efectivos hasta 12 dígitos son impresos o desplegados.

CONMUTADOR DE REDONDEO

Es usado para redondear el resultado hacia arriba [\uparrow], redondear [5/4], o redondear hacia abajo [\downarrow] a la cantidad de decimales pre-seleccionados.

CÁLCULO DE VENTAS DE NEGOCIO

Ajuste el botón a BUSINESS para realizar cálculos de coste, ventas y de beneficio margen.

- Se utiliza para calcular el coste, el precio de venta y el porcentaje del margen. Introduzca el valor de dos de estas tres variables para obtener el resultado del balance correspondiente. (Por ejemplo, introduzca el valor del coste y del precio de venta para obtener el margen de beneficio).

CÁLCULO DE IMPUESTOS (TAX)

- CA] TAX+** Almacenamiento de un impuesto – Pulse **[CA] TAX+** para e introduzca la cifra del impuesto. Luego pulse **TAX+** para almacenar el porcentaje del impuesto.

- CA] TAX-** Utilización del Impuesto – Pulse **[CA] TAX-** para utilizar el porcentaje de impuesto actual.

- TAX+** Tecla de Sumar Impuesto – Se utiliza esta tecla para sumar el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.
- TAX-** Tecla de Restar Impuesto – Se utiliza esta tecla para deducir el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.

FUNCIÓN DE REBOSE

En los siguientes casos, cuando aparece una "E" en la pantalla, una línea de puntos es impresa, el teclado se bloquea electrónicamente, y la operación subsiguiente no es posible, presione para borrar el rebose. La función de rebose ocurre cuando:

- El resultado o el contenido de la memoria excede de 12 dígitos a la izquierda del punto decimal.
- Divide por "0".

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: Celda solar y batería de alcalino (LR44 x 1)
 Temperatura de operación: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Dimensiones: 145mm (longitud) x 145.5mm (ancho) x 30mm (alto) / 5-45/64" (longitud) x 5-47/64" (ancho) x 1-3/16" (alto)

Peso: 166g (5.86 oz)
 (Sujeto a cambios sin previo aviso)