



SYSTEM REQUIREMENTS ENGLISH

Hardware : Bluetooth-enabled (V2.0) computer (with either built-in Bluetooth connection device or external Bluetooth dongle)
Windows based PC x86 / x64 or above, Intel-based Mac system
Operating System : Windows® XP (sp 2.0 or above) or Windows Vista® or Windows® 7; Mac OS® X 10.4 - 10.6

IMPORTANT PRECAUTIONS BEFORE USE

Please read the following safety precautions before using the mouse calculator. Keep these safety precautions and operating instructions on hand for future reference.

MALFUNCTION AND HANDLING WITH CARE

- Never continue to use the mouse calculator if it starts to smoke, emits a strange odor, or emits heat. Continued Using of the calculator under such conditions creates the danger of fire and electric shock.
- When cleaning the mouse calculator do not use a damp cloth or volatile liquid such as paint thinner. Instead, use only a soft, dry cloth.
- Never dispose the mouse calculator improperly such as burning; it can create risks of personal injury or harm. You are suggested to dispose this product according to your national law.

BATTERY CAUTION !

- Keep the batteries out of reach of children.
- Never expose the batteries to high temperatures, direct heat, or dispose by incineration.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns.
- Remove the batteries if they are worn out or have been storing for an extended period of time.
- Always remove old weak, or worn out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national disposal regulations.
- If a battery leaks, remove all batteries, taking care to keep the leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with water immediately.

LASER SPECIFICATIONS

DEVEICE
This device complies with International Standard IEC 60825-1 : 2007 for a Class 1 laser product.




SPECIFICATIONS
- Laser power output: 2.31 microwatts
- Emitted laser wavelength: range 832 - 865 nanometers

LASER PRODUCT CAUTION !

- This device is a Class 1 laser that is safe under reasonably foreseeable conditions as described by IEC 60825-1 : 2007.
- It is recommended to avoid possible exposure to laser radiation and direct the laser beam at eyes.
- Do not stare into laser beam.
- Do not point into a person's eyes and prolonged exposure can be hazardous to the eyes.
- Do not shine a laser pointer at anyone. Laser pointers are designed to illuminate inanimate objects.
- Do not allow children to use the laser product unsupervised.
- Do not use on a mirror-like (reflective) surface which may reflect and act like a direct beam to the eye.

INSTALLING THE BATTERIES

- Remove the battery cover from the back of the mouse calculator by sliding in the direction of the arrow
- Install the new AA alkaline batteries, making sure that the positive (+) and negative (-) ends of each battery match the polarity indicators inside the battery compartment.
- Place the battery cover back to the battery compartment.



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used battery according to the instruction.

BLUETOOTH CONNECTION

Selecting Your Operating System

The X Mark I mouse calculator is designed to work with both Windows and Macintosh OS's. Please select your OS switch the located at the bottom of the X Mark I mouse calculator by sliding the Bluetooth OS switch to PC or Mac mode.

Important : During the process of connecting your mouse calculator to your Bluetooth computer, be sure the Bluetooth OS switch location is correct. If the Bluetooth OS switch set to an incorrect OS, there may be abnormal situation.

▲ Before connecting the mouse calculator with the Bluetooth device in your computer, be sure the Bluetooth feature in your computer is enable and ready.


Frequency : 2.4 GHz frequency range
Connection Range : The operation range is up to 10 meters (32.8 feet)
Note : Connection range is affected by many factors, such as nearby metallic objects and relative positioning of the mouse and receiver.

TROUBLESHOOTING

- The mouse calculator is not connected / not function properly.
- Check battery placement Direction.
- Make sure computer meets the system requirements described.
- Check to see if Bluetooth hardware and software is installed correctly and enabled.
- Remove obstacles between personal computer and the mouse calculator.
- To have pairing again if the mouse calculator was being use by another personal computer just before.
- Change new batteries if **⚡** icon appears.
- Try to switch off and switch on the Mouse and than wait for 3 sec. Start over the process again.
- No display after Bluetooth ON, press **[CA]** key and check if **⚡** icon appears.
- Assure the Bluetooth USB adaptor (dongle) function properly.
- In Mac systems the Idle mode triggers a Connection loss warning message. Please ignore the message and have a mouse click to resume. This warning message is a standard feature of Mac OS and it doesn't impact your Bluetooth connection.

- TIPS**
- You are suggested to use the laser mouse on a plain smooth surface.
 - For travelling user, X Mark I mouse calculator provides one sliding switch on the bottom. When not usejust slide to the "OFF" position to power-off the Bluetooth.
 - Instruction screen or set up might vary between difference PC or version of Bluetooth device driver.
 - If your PC does not has built-in Bluetooth device, you need to purchase the Bluetooth USB adaptor (dongle) and follow its instruction.
 - When you use another personnel computer. Please refer to initial setup and do "pairing" again.

INSTRUCTION OF MOUSE



CALCULATOR MODE AND KEYPAD MODE

When Bluetooth connected, this mouse calculator has 2 modes -- Calculator Mode (CAL) and Keypad Mode (KP).

Switch between Calculator and Keypad Mode
■ To switch between calculator and keypad mode, simply press the **[CAL/KP]** key. The mode status will be shown on the display.



Calculator Mode (when Bluetooth connected)
■ The calculator performs normal 10 digits calculator operations.
■ You can send calculation results (or display contents) to a computer by pressing **[SEND]** key.
• You cannot perform a send operation while the E (Error) indicators is shown on the mouse calculator display.
• The **[SEND]** key is disable when the calculator is not Bluetooth connected with a computer.

Keypad Mode (when Bluetooth connected)
■ You can input the numeric number (0 - 9), +, -, x, ÷, **[BS]**, **[.]**, **[ESC]**, **[ENTER]** to a computer directly.

Power-Saving

■ The X Mark I mouse has a power-saving feature that X Mark I Mouse will go into "Idle Mode" with the display shutting off after approximately 30 minutes of inactivity. After Bluetooth disconnected, click the mouse button to re-activate the Bluetooth connection and mouse operation.
■ In the "Idle Mode" and still (none of operation) more than 7 minutes, the mouse calculator will automatically power off. Click the mouse button or press **[CA]** key (Calculator mode only) to re-activate the mouse calculator and the Bluetooth connection.

Note: You don't need to re-connect Bluetooth after re-activate by mouse click.

Power-low Indicator

■ When display is dim or the **⚡** icon appears. Please replace the batteries at your earliest convenience to avoid power running out unexpectedly.



Keypad Lock (when Bluetooth is connected)

■ Press **[CA]** key and hold for 3 seconds; the keypad will be locked and display.



You still can use the mouse operation.

■ To unlock the keypad, press **[CA]** key and hold for 3 seconds.

Key Index

- [CA]** : Clear all display
Power on the calculator
Keypad lock / unlock
- [C]/C** : Clear input that have just been entered (Calculator Mode only)
Clear all input (Calculator Mode only)
Escape the input (Keypad Mode only)
- [CAL/KP]** : Switch between Calculator or Keypad Mode
- [BS]** : Backspace in keypad mode; shift each digit of the displayed numerical value and clears the last significant digit.
- [SEND]** : Send calculation results or display contents to computer (in Calculator Mode and Bluetooth connected)
- [%]** : Used to perform percentage add-on and discount calculation. (Calculator Mode only)
- [ENTER]** : Execute calculation (Calculator Mode only)
Enter Key -- Confirm the input (Keypad Mode only)
The designated position is F (floating decimal point) 0, 2 or 3 digit(s) after decimal point.
Used to set the number of digits after the decimal point of the calculation.
Press **[CA]** and then keep pressing **[F]** key, the display will change in the sequence of F → 0 → 2 → 3 → F. (Calculator Mode only)

■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction. Should this occur, use the tip of a ball point pen (or similar sharp object) to press the **[CAL RESET]** button on the back of the mouse calculator.



SPECIFICATION

Power Source : AA-size Alkaline batteries x 2
Wireless connection : Bluetooth 2.0
Usable temperature : 0°C to 40°C (30°F to 104°F)
Dimension : 120mm (L) x 60mm (W) x 30mm (H)
Weight : 88g (without battery) / 136g (with battery)
(Specifications are subject to change without notice)

European Union (and EEA) only:
These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or your national laws implementing those Directives.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Pb = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (WEEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with WEEE.
Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste disposal authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/environment (EUA, Norway, Iceland and Liechtenstein)

SYSTEMANFORDERUNGEN DEUTSCH

Hardware: Computer mit Bluetooth-Funktion (entweder eingebaute Bluetooth-Anschluss oder externer Bluetooth-Dongle).
Windows-basierter PC x86 / x64 oder höher, Intel-basierte Mac-System
Betriebssystem: Windows® XP / Windows Vista® oder Windows® 7; Mac OS® X 10.4 - 10.6

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER INBETRIEBNAHME

- Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, bevor Sie den Mausechner verwenden. Lesen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen und die Bedienungsanleitung auf, damit Sie später jederzeit dann nachschlagen können.

FUNKTIONSTÖRUNG UND VORSICHT BEI DER HANDHABUNG


- Stoppen Sie den Betrieb des Mauserechners sofort, falls Rauch austritt, ein ungewöhnlicher Geruch auftritt oder das Gerät sich stark erhitzt. Falls das Gerät unter diesen Bedingungen weiter verwendet, besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch oder eine flüchtige Flüssigkeit, etwa Farbverdünner, um den Mausechner zu reinigen. Verwenden Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch.
- Entsorgen Sie den Mausechner nie unsachgemäß, etwa durch Verbrennen, da dabei die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß der geltenden Gesetzgebung.

VORSICHTSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN

- Bewahren Sie die Batterien außer Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Batterien immer von hohen Temperaturen und direkter Wärme einwirkung fern, und entsorgen Sie sie nie durch Verbrennen.
- Verwenden Sie nie alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten gemeinsam.
- Achten Sie darauf, dass die Batterieklemmen am Gerät nicht mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, andernfalls könnten diese heiß werden und zu Verbrennungen führen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn sie erschöpft sind oder Sie das Gerät für längere Zeit nicht zu verwenden beabsichtigen.
- Ersetzen Sie alt, schwache oder erschöpfte Batterien unverzüglich, und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Verordnungen.
- Falls Batterieflüssigkeit austritt, entnehmen Sie alle Batterien, wobei Sie darauf achten, dass keine ausgetretene Batterieflüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt. Falls ausgetretene Batterieflüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser ab. Bevor Sie neue Batterien einsetzen, reinigen Sie das Batteriefach gründlich mit einem ungeschlachten Papierhandtuch; oder befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers, um die ausgetretene Batterieflüssigkeit zu entfernen.

LASERSPEZIFIKATIONEN

GERÄTE
Dieses Gerät erfüllt die internationale Richtlinie IEC 60825-1:2007 für Lasergeräte der Klasse 1.



TECHNISCHE DATEN


- Laserausgangsleistung 2,31 Mikrowatt
- Ausgestrahlte Laserwellenlänge: Bereich: 832 - 865 Nanometer

VORSICHTSHINWEISE ZU LASERPRODUKTEN

- Dieses Gerät ist ein Laser der Klasse 1 und kann unter den voraussehbaren Bedingungen, die in der Richtlinie IEC 60825-1:2007 beschrieben sind, sicher verwendet werden.
- Es empfiehlt sich, den Laserstrahl nie direkt ausgesetzt zu sein. Vor allem sollte der Laserstrahl nie auf die Augen gerichtet werden.
- Blicken Sie nie in den Laserstrahl.
- Richten Sie den Laserstrahl nie in die Augen einer anderen Person, da dies für die Augen eine Gefahr darstellt.
- Richten Sie den Laserpointer nie auf eine andere Person. Laserpointer sind dafür vorgesehen, unbelebte Gegenstände zu beleuchten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder das Laserprodukt nie unbeaufsichtigt verwenden.
- Verwenden Sie keine spiegelnde Oberfläche, da sich der Laserstrahl darin spiegeln und die Augen gelangen kann.

EINSETZEN DER BATTERIEN

- Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung, und entfernen Sie ihn dann.
- Schieben Sie neue AA-Alkalibatterien ein, wobei Sie auf die richtige Ausrichtung des positiven (+) und des negativen (-) Pols achten, gemäß der Polaritätsanzeigen im Batteriefach.
- Bringen Sie den Batteriefachdeckel erneut am Batteriefach an.



VORSICHT: Bei Verwendung einer ungeeigneten Batteriesorte besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien vorschriftsgemäß.

BLUETOOTH-ANSCHLUSS

Wahl Ihres Betriebssystems
Diese Mausechner ist für den Gebrauch mit den Betriebssystemen Windows und Macintosh vorgesehen. Bitte wählen Sie Ihr Betriebssystem, indem Sie den auf der Bodenseite des Mauserechners befindlichen Bluetooth-Schalter auf PC oder Mac stellen.

Wichtig: Während des Anschlusses Ihres Mauserechners an Ihren Bluetooth-Computer sollten Sie darauf achten, dass der Bluetooth-Schalter auf das richtige Betriebssystem gestellt ist. Bei der Einstellung des Bluetooth-Schalters auf das falsche Betriebssystem kann es zu Betriebsstörungen kommen.

▲ Bevor Sie den Mausechner mit dem Bluetooth-Anschluss Ihres Computers verbinden, vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion in Ihrem Computer aktiviert und betriebsbereit ist.

Frequenz: 2,4-GHz-Frequenzbereich
Anschlussbereich: Der Betriebsbereich erstreckt sich bis zu 10 Metern.
Hinweis: Der Anschlussbereich wird von vielen Faktoren beeinflusst, etwa in der Nähe befindliche Metallgegenstände, sowie die relative Positionierung von Maus und Receiver zueinander.


FEHLERSUCHE

Der Mausechner "X Mark I" ist nicht angeschlossen bzw. funktioniert nicht richtig.

- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Batterien im Batteriefach.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer die angeführten Anforderungen erfüllt.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth-Hardware und –Software korrekt installiert und aktiviert sind.
- Entfernen Sie Hindernisse auf dem Übertragungsweg des Signals zwischen Ihrem Personalcomputer und dem Mausechner.
- Stellen Sie die Paarung erneut her, wenn der Mausechner vorher mit einem anderen Personalcomputer verwendet wurde.
- Ersetzen Sie die Batterien, ob das **⚡** Symbol angezeigt wird.
- Schalten Sie den Mausechner aus und ein, und warten Sie 3 Sekunden lang, bevor Sie den Vorgang erneut von Anfang an.
- Keine Anzeige nach dem Einschalten der Bluetooth Funktion. Drücken Sie die Taste **[CAL]**, und überprüfen Sie, ob das **⚡** Symbol angezeigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth USB Adapter (Dongle) richtig funktioniert.
- Bei Macintosh Systemen führt der Leerlaufmodus dazu, dass eine Warnmeldung bezüglich Anschlussverlust angezeigt wird. Bitte ignorieren Sie diese Meldung und haben einen Mausklick, um den Betrieb fortzusetzen. Diese Warnmeldung ist eine Standardeinrichtung des Mac Betriebssystems und hat keine Einwirkung auf Ihren Bluetooth-Anschluss.

- TIPPS**
- Wir empfehlen, die Lasermaus auf einer ebenen, glatten Oberfläche zu verwenden.
 - Für Reisende bietet der Mausechner einen Schiebeshalter auf der Unterseite. Der Benutzer kann den Schiebeshalter einfach auf die „OFF“ Position schieben, um die Bluetooth Funktion auszuschalten.
 - Der Anleitungs Bildschirm oder das Einstellungsverfahren kann je nach verwendetem PC oder der Version des verwendeten Bluetooth Gerätetreibers verschieden sein.
 - Falls Ihr PC nicht über eine eingebaute Bluetooth Funktion verfügt, müssen Sie einen Bluetooth USB Adapter (Dongle) erwerben und die Anleitungen für diesen Adapter befolgen.
 - Wenn Sie einen anderen Personalcomputer verwenden, beziehen Sie sich auf die Hinweise für die anfängliche Einstellung, und führen Sie die „Paarung“ erneut durch.

BEZEICHNUNGEN DER MAUSTEILE



RECHNER-MODUS UND TASTENFELD-MODUS

Wenn der Bluetooth-Anschluss hergestellt ist, weist der Mausechner 2 Modi auf: den Rechner-Modus (CAL) und den Tastenfeld-Modul (KP).

Umschalten zwischen dem Rechner- und dem Tastenfeld-Modus
■ Um zwischen dem Rechner- und dem Tastenfeld-Modus umzuschalten, drücken Sie einfach die Taste **[CAL/KP]**. Der Modus-Status wird im Display angezeigt.



Rechner-Modus (bei Bluetooth-Anschluss)
■ Der Rechner führt normale Rechenoperationen mit bis zu 10 Stellen durch.
■ Durch Drücken der Taste **[SEND]** können Sie die Rechenergebnisse (oder die Anzeigegergebnisse) zu einem Computer übertragen.
• Sie können den Sendevorgang nicht durchführen, während die Anzeige E (Fehler) auf dem Display des Mauserechners angezeigt wird.
• Die Taste **[SEND]** ist deaktiviert, wenn kein Bluetooth-Anschluss zwischen dem Mausechner und dem Computer hergestellt ist.

Tastenfeld-Modus (bei Bluetooth-Anschluss)

■ Sie können die Ziffern (0 - 9), +, -, x, ÷, **[BS]**, **[.]**, **[ESC]**, **[ENTER]** direkt in einen Computer eingeben.

Energiesparfunktion

■ Die Maus X Mark I ist mit einer Energiesparfunktion ausgestattet; sie schaltet auf den "Leerlaufmodus" um, und das Display schaltet sich aus, wenn die Maus ca. 30 Minuten lang nicht verwendet wird. Wenn der Bluetooth-Anschluss hergestellt wurde, klicken Sie eine beliebige Maustaste, um den Bluetooth-Anschluss und den Mausbetrieb zu reaktivieren.
■ Wenn im "Leerlaufmodus" länger als 7 Minuten kein Betrieb erfolgt, schaltet sich der Mausechner automatisch aus, um Energie zu sparen. Klicken Sie eine Maustaste oder drücken Sie die Taste **[CA]** (nur Rechner-Modus) , um den Mausechner und den Bluetooth-Anschluss zu reaktivieren.
Hinweis: Es ist nicht erforderlich, den Bluetooth-Anschluss nach dem Reaktivieren erneut herzustellen.


Anzeige für niedrige Batterieleistung

■ Wenn das Display matt ist oder das Symbol **⚡** erscheint: Bitte ersetzen Sie die Batterien umgehend, um zu vermeiden, dass die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wird.



Tastenfeld-Sperre (bei Bluetooth-Anschluss)

■ Drücken und halten Sie die Taste **[CA]** 3 Sekunden lang; das Tastenfeld und das Display werden gesperrt.




Sie können die Maus-Funktion aber weiterhin verwenden.

■ Um das Tastenfeld zu entsperren, drücken und halten Sie die Taste **[CA]** erneut 3 Sekunden lang.

Tasten-Index

- [CA]** : Löst alle Anzeigen.
Schaltet den Rechner ein.
Sperrt/entsperrt das Tastenfeld.
- [C]/C** : Löst die soeben durchgeführte Eingabe (nur Rechner-Modus).
Löst alle Eingaben (nur Rechner-Modus).
Bricht die Eingabe ab (nur Tastenfeld-Modus).
- [CAL/KP]** : Schaltet zwischen dem Rechner- und dem Tastenfeld-Modus um.
- [BS]** : Fungiert im Tastenfeld-Modus als Rücktaste; verschiebt jede Ziffer des angezeigten Wertes, und löscht die letzte Ziffer.
- [SEND]** : Sendet die Rechenergebnisse oder den angezeigten Inhalt zum Computer (im Rechner-Modus, bei hergestelltem Bluetooth-Anschluss).
- [%]** : Wird verwendet, um Prozentrechnungen, Aufschläge und Rabatte zu berechnen (nur Rechner-Modus).
- [ENTER]** : Zum Durchführen von Rechenoperationen (nur Rechner-Modus).
Eingabetaste – Zum Bestätigen der Eingabe (nur Tastenfeld-Modus).
Die bestimmungsgemäße Position ist F (Gleitpunkt) 0, 2 oder 3 Stellen nach dem Dezimalpunkt. Wird verwendet, um die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt einzustellen. Drücken Sie die Taste **[CA]** und halten Sie dann die Taste **[F]** gedrückt; dann wird der angezeigte Wert in der folgenden Reihenfolge durchlaufen: F → 0 → 2 → 3 → F (nur Rechner-Modus).

■ Elektromagnetische Interferenz oder elektrostatische Entladungen können zu einer Funktionsstörung des Displays führen. Verwenden Sie in diesem Fall die Spitze eines Kugelschreibers (oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand), und drücken Sie die Taste **[CAL RESET]** auf der Rückseite des Mausechners.



TECHNISCHE DATEN

Spannungsquelle: AA-Alkalibatterien x 2
Funktionsbereich: Bluetooth 2.0
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Abmessungen: 120 mm (L) x 60 mm (B) x 30 mm (H)
Gewicht: 88 g (ohne Batterien) / 136 g (mit Batterien)
(Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.)

Nur Europäische Union (und EWR):
Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien-Richtlinie 2006/66/EG) und/oder nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in diesem Batterie- oder Batterien-Akkumulator ein Schwermetall (Pb = Quecksilber, Cd = Cadmium, Po = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen geltenden Schwellenwert liegt.
Dieses Produkt muss als Abfall über eine autorisierte Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und Akkumulatoren erreicht werden. Der unsachgemäße Umgang mit Abfällen kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch Ihre Mitarbeit bei der sachgemäßen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Staatseinstellung, den örtlichen-mehreren Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihre Mitarbeit oder besuchen Sie www.canon-europe.com/environment (EWR, Norwegen, Island und Liechtenstein)

Initial Setup / Anfänglichen Einstellungsschritte

Macintosh

- Go to the Bluetooth icon and click to set up; select "Turn Bluetooth On" to activate the Bluetooth.
Gehen Sie zum Bluetooth-Symbol, und klicken Sie darauf, um diese Funktion einzustellen. Wählen Sie dann "Bluetooth einschalten", um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Select "Set up Bluetooth Device..." in the scrolled list.
Wählen Sie „Bluetooth-Gerät einstellen...“ in der Scroll-Liste.
- Bluetooth Setup Assistant; click "Continue" to start and follow the screen.
Der Bluetooth- Einstellungsassistent erscheint; klicken Sie auf „Fortfahren“, um den Vorgang zu starten, und folgen Sie dann den angezeigten Anweisungen.



- Select "Set up Bluetooth Device..." in the scrolled list.
Wählen Sie „Bluetooth-Gerät einstellen...“ in der Scroll-Liste.
- Bluetooth Setup Assistant; click "Continue" to start and follow the screen.
Der Bluetooth- Einstellungsassistent erscheint; klicken Sie auf „Fortfahren“, um den Vorgang zu starten, und folgen Sie dann den angezeigten Anweisungen.




- Slide to Bluetooth Mac ON (the switch located on the back of the Mouse calculator), the "⚡" icon appear on the display and flash.
Press "Pair button" to connect the Bluetooth.
- Select "Canon X Mark I Mouse" and click "Continue".
Wählen Sie "Canon X Mark I Mouse", und klicken Sie auf "Fortfahren".




- Select "Canon X Mark I Mouse" and click "Continue".
Wählen Sie "Canon X Mark I Mouse", und klicken Sie auf "Fortfahren".
- Switch to Bluetooth Mac EIN (der Schalter befindet sich auf der Rückseite des Mausechners), dann erscheint das Symbol "⚡" auf dem Display und blinkt.
Drücken Sie "Paarungstaste", um den Bluetooth-Anschluss herzustellen.



- Your computer is now setup to use your Mouse calculator.
Ihr Computer ist jetzt für die Verwendung Ihres Mauserechners eingestellt.
- To Customize your X Mark I mouse - You can set up or assign an action to each button, left or right button as the primary button and adjust the speed for tracking, scrolling and clicking.
Macintosh: Apple > System Preferences > Keyboard & Mouse > Mouse
So richten Sie die Maus "X Mark I" individuell ein - Sie können jeder Taste eine Funktion zuordnen, die linke oder die rechte Maus als die Haupttaste wählen, und die Geschwindigkeit für Nachführen, Scrollen und Klicken einstellen.
Macintosh: Apple > Systemeinstellungen > Tastatur & Maus > Maus




- To Customize your X Mark I mouse - You can set up or assign an action to each button, left or right button as the primary button and adjust the speed for tracking, scrolling and clicking.
Macintosh: Apple > System Preferences > Keyboard & Mouse > Mouse
So richten Sie die Maus "X Mark I" individuell ein - Sie können jeder Taste eine Funktion zuordnen, die linke oder die rechte Maus als die Haupttaste wählen, und die Geschwindigkeit für Nachführen, Scrollen und Klicken einstellen.
Macintosh: Apple > Systemeinstellungen > Tastatur & Maus > Maus



Windows Vista and Windows 7

- Click the Bluetooth icon located on your desktop or in the system Toolbar, select "Add Wireless Device" to activate the Bluetooth.
Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol auf dem Desktop oder in der Systemleiste, und wählen Sie "Funkgerät hinzufügen", um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Slide to Bluetooth PC ON (the switch located on the back of the mouse calculator), the "⚡" icon appear on the calculator display and flash.
Press "Pair button" to connect the Bluetooth.
Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol auf dem Desktop oder in der Systemleiste, und wählen Sie "Funkgerät hinzufügen", um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.



- The